MAZDA CX-5 2.0/2.5AT EURO5 (2021-2024)

Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт			1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км
Діагностика	Діагностика M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●
Заміна	моторн. мастила(4.5л для 2.5AT/4.2л для 2.0AT) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20 (розрахунок на 4.5л)	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	Замінювати кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	-	●
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ		648	972	1 512	1 188	1 512	972

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО							
	Ultra 5w30**	5 616	6 372	10 244	8 535	10 244	6 372
		7 381	8 137	12 009	10 300	12 009	8 137

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	216	216	-	216	216
	фільтра салону	-	324	-	324	-	324
	свічок запалювання	-	432	432	432	432	432
Регулювання	світла фар	-	-	-	432	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	11 614
	гальмівних колодок задніх	9 220
	щітки склоочисника переднього лівого	1 422
	щітки склоочисника переднього правого	1 141
	щітки склоочисника заднього	1 130

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra-X 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 24.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «ЛЕГІОН АВТО»
Україна
Миколаїв, пр.Богоявленський 234/2.
Тел.: +38 (0512) 76 70 70
www.mazda.nikolaev.ua