# MAZDA 6 2.5 AT (2021) EURO5

## Карта технічного обслуговування

| Перелік обов'язкових регламентних робіт | | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 000 км* | 15 000 км | 30 000 км | 45 000 км | 60 000 км | 75 000 км |
| Діагностика | Діагностика M-MDS тестером | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Заміна | моторного мастила (4.5 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | масляного фільтра | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | повітряного фільтра | - | - | - | ● | - | - |
| | фільтра салона | - | - | ● | - | ● | - |
| | гальмівної рідини | - | - | ● | - | ● | - |
| | мастила редуктора (1 л) 80w-90 | У разі занурення редуктора у воду | | | | | |
| | свічок запалювання (4 шт) | - | - | - | - | ● | - |
| | охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22 | через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років) | | | | | |
| Перевірка | приводних ременів | - | - | ● | - | - | ● |
| | системи охолодження | - | ● | - | ● | - | ● |
| | паливопроводів та шлангів | - | ● | - | ● | - | ● |
| | рівня та щільності електроліту АКБ | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | гальмівного контуру, патрубків та з'єднань | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | стоянкового гальма | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | гальмівних дисків та колодок | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | рульового керування, з'єднань | - | - | ● | - | ● | - |
| | підвіски та шарнірних з'єднань | - | - | ● | - | ● | - |
| | привідних валів | - | - | ● | - | ● | - |
| | системи вихлопу | - | - | - | - | ● | - |
| | зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | стану кузова | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Затяжка | болтів та гайок шасі і кузову | ● | - | ● | - | ● | - |
| Норматив часу виконання, годин | | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 0,9 |
| Вартість робіт, грн з ПДВ | | 648 | 972 | 1 512 | 1 188 | 1 512 | 972 |

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

| Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ultra 5w30** | 5 616 | 6 372 | 10 244 | 20 328 | 22 037 | 6 372 |
| | Supra-X 0w20*** | 7 381 | 8 137 | 12 009 | 10 300 | 23 801 | 8 137 |

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перевірка | повітряного фільтра | - | 216 | 216 | - | 216 | 216 |
| | фільтра салону | - | 324 | - | 324 | - | 324 |
| | свічок запалювання | - | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Регулювання | світла фар | - | - | - | 432 | - | - |

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

| | | |
|---|---|---|
| Заміна | гальмівних колодок передніх | 9 968 |
| | гальмівних колодок задніх | 14 253 |
| | щітки склоочисника переднього лівого | 2 298 |
| | щітки склоочисника переднього правого | 1 801 |

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra-X 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 24.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.**

ТОВ «ЛЕГІОН АВТО»
Україна
Миколаїв, пр.Богоявленський 234/2.
Тел.: +38 (0512) 76 70 70
www.mazda.nikolaev.ua