



MAZDA CX-60 2.5 AT



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт			5 000 км*	1 рік TO1	2 рік TO2	3 рік TO3	4 рік TO4	5 рік TO5	
Заміна	моторного мастила (4.5 л)	Ultra 5w30 Supra 0w20	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона		-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1,1 л) охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		У разі занурення редуктора у воду через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	-	
	свічок запалювання*		●	●	●	●	●	●	
	системи охолодження		-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-	
	привідних валів		-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу		кожні 100 000 км (8 років)						
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●	
	стану кузова		-	●	●	●	●	●	
	зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером		●	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання	годин		0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ		540	810	1 350	900	1 350	810	

* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км

** якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	3 027	4 197	7 329	5 903	7 329	4 197
	Supra 0w20**	4 845	5 475	8 608	7 181	8 608	5 475

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	180	180	-	180	180
	фільтра салону	-	270	-	270	-	270
	свічок запалювання	-	360	360	360	360	360
Регулювання	світла фар	-	-	-	360	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	6 069
	гальмівних колодок задніх	8 415
	щітки склоочисника переднього лівого	1 297
	щітки склоочисника переднього правого	1 169
	щітки склоочисника заднього	960

* TO 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 09.01.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

