



# MAZDA CX-60 3.3 AT



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт			5 000 км*	1 рік TO1	2 рік TO2	3 рік TO3	4 рік TO4	5 рік TO5
Заміна	моторного мастила (6.0 л)	Ultra 5w30 Supra 0w20	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-
	фільтра салона		-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1,1 л)		У разі занурення редуктора у воду					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
свічок запалювання*		-	-	-	●	-	-	
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	-
	системи охолодження		-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
	привідних валів		-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу		кожні 100 000 км (8 років)					
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●
	стану кузова		-	●	●	●	●	●
	зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером		●	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин		0,6	0,9	1,5	2,0	1,5	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ		540	810	1 350	1 800	1 350	810

\* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км

\*\* якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 258	4 888	8 020	20 483	8 020	4 888
	Supra 0w20**	5 962	6 592	9 725	22 188	9 725	6 592

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	180	180	-	180	180
	фільтра салона	-	270	-	270	-	270
	свічок запалювання	-	900	900	900	900	900
Регулювання світла фар		-	-	-	360	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	6 069
	гальмівних колодок задніх	8 415
	щітки склоочисника переднього лівого	1 297
	щітки склоочисника переднього правого	1 169
	щітки склоочисника заднього	960

\* TO 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 09.01.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**